




Рис. 21. Принципиальная схема входной части частотомера FC-510.